

Tabla de Memorias USB solucionadas con el controlador Asolid (28 de abril 2019)

No. Orden	Chip code	Controlador	ID de Flash	Chip(s) de Memoria	Fabricante \ Producto	Herramienta utilizada	FW	VID-PID
1	-	AS3257ENLT	EC1AA8DE 88C5	Samsung K9ADGD8U0M CE:1 TLC-8K	Kingston DT101 G2 16GB, negra. En Windows 10 64bit build 10586	ASolid USB MPTool V003T011_00	-	