

**Tabla de Memorias USB solucionadas con el controlador HuaYI (28 de abril 2019)**

No. Orden	Chip code	Controlador	ID de Flash	Chip(s) de Memoria	Fabricante \ Producto	Herramienta utilizada	FW	VID-PID
1	-	HY6919	453C98B3 7672	SanDisk CE:1 Single Channel TLC	KINGSTON Malva de 32 GB	HY_APTool (20180111_A) indicando manualmente la capacidad	-	
2	-	HY6919	983A98A3 7651	Toshiba TC58TEG7THLTA00 CE:1 Single Channel TLC-16K	KINGSTON Malva DT101 G2 32 GB(Falsa) 16GB (Real)	HY_APTool_20180111_A indicando manualmente la capacidad	-	Antes: 214B-2060 Después: 1609-3A04